22nd November 1963]

Secret.

#### APPENDIX II

### [Vide Answer to Starred Question No. 439 on page 551.]

A-(a) The amount allotted for 1962-63 is Rs. 5,37,000.

... Name of work.

(b) The details are furnished below:

Stage. (2) 1 Reconstructing the damaged culverts at Work completed except hand.

M. 28/6 of Cuddelore--Vridhachalam rails.

Road. 2 Reconstructing the damaged culverts at
M. 30/3 of Cuddalore—Vridhachalam

Road. 3 Reconstructing the damaged culverts at M. 31/1 of Cuddalore—Vridhachalam

4 Reconstructing the damaged culverts at M. 8/2 of Vridhachalam—Ulundurpet

Road. 5 Improving the bridge and culverts and in miles 21-27 of Cuddalore—Vridhachalam Road.

6 Reconstructing the weak culverts and bridges in M. 27—38 of Cuddalore—Vridaweak culverts and chalam Road.

7 Improvements to bridges and culverts and bridges in M. 27—38 of Cuddalore—Vridhachalam Road.

bridgs in M. 38-51 of Caddalore 8 Reconstructing Vridhachalam Road.

9 Reconstructing the weak culverts and bridges in M. 51-73 of Cuddalore—Vridha. chalam Road.

10 Reconstructive the culverts and bridges in Work order issued.

"M. 56/6, 59/4, 61/6, 64/5 and 72/7 of
Cuddalore—Vridhachalam Road.

11 Construction of bridge at M. 62/1 and culv rt in M. 65/3 of Cuddalore—Vridhachalam Road.

12 Reconstructing the weak culverts and bridges in M. 0-13/3 of Cuddalore-Vridhachalam

13 Widening the existing B.T. to 22' width in M. 25-30 of Cuddalore-Vridhachalam Road.

14 Widening the existing B. T. to 22' width in M. 30-34 of Cuddalore-Vridhachalam Road.

15 Widening the existing B.T. to 22' width in M. 34-38 of Cuddalore-Vridhachalam

Road.

16 Providing B. T. to 22' width in M. 0-5 of Water bound macadam com-Vridhachalam-Ulundurpet Road.

17 Providing B.T. to 22' width in M. 5-10 of Water bound Vridhachalam-Ulundurpet Road.

Do.

Complete Service Co.

Do.

Work completed except graveiring approach road to be

Four culverts at M. 24/3, 24/6, 26/2 (2 Nos.) completed—deck slab for 23/2 to be taken up.

Work order issued.

Decks for 27/7 completed.

Deck to be laid for at M. 28/1 and 28/3.

Work order issued.

Work in progress.

Concrete for culvert at Mile 2/3 is completed.

Collection of materials completed. Boring commenced in M. 27/1-8.

Blacktop in M. 33/1-8 is completed.

Blacktop completed.

pleted.

and blacktop completed in M. 9/1-8.

### [22nd November 1963

#### Name of work.

(1) 18 Providing B.T. to 22' width in M. 10-13/5 of Vridhachalam-Ulundurpet Road.

Stage. (2)

19 Reconstructing the bridge in place of collapsed Work completed. cu.vert as M. 3/1 of Vr.dhachalam-Ulundurpet Road.

Water bound macadam completed in M. 11/1-8, 12/1-13/3 Boring and gravel mixing completed one side M. 10/1-8.

20 Reconstructing the weak culverts in M. 4/2-7/4 of Cuddalore-Salem Road via Vridhachalam.

21 Re onstructing the weak culverts in M. 8/0-13/0 Cuddalore-Salem Road via Vridha.

Tender being settled. Do. Do.

22 Reconstructing weak culverts in M. 14/3— 19/0 of Cudualore—Salem Road via Vridhach..lam.

Do.

23 Improvements to culverts at M. 4/2-21/4 of Cuddalore-Salem Road via Vridhacha-

Do. Do.

24 Reconstructing the weak culvert at M.
13/1 and 14/1 of Cuddalore—Salem Road via Vridhachalam.

Da

25 Reconstructing the weak culverts at M. 20/2 and 20/7 of Cuddalore—Salem Road via Vridhachalam.

பதில்—(அ). 1962-63-க்காக ரூ. 5,37,000 தைக்கப்பட்டது.

(இ) விவரங்கள் இழே கொடுக்கப்பட்டுள்**ளன** :--

வேவேயின் பெயர்.

B20. (2)

1 கடலூர்—விருத்தாசலம் சாஃயின் 28/6 மைலில் பழுதடைந்த கல் வெர்டுகளேப் பதுப்பித்தல்.

கைப்பிடிக் கம்பிகள் தவிர வேலே முடிந்துவிட்டது.

6029

சாவேக்கு சடினக் கற்கள் போடும்

வேலே நடக்க வேண்டியுள்ளது.

3 ഐ 31/1 തഥരില

6020 கைப்பிடிக் சம்பிசள் தலிர மற்ற வே வே முடிந்துவிட்டது. அணைக

- 4 விருத்தாசலம்—உளந்தூர்பேட்டை 8/2 ഥെരിல பமு சாவேயின் க**்**வெர்டுகளே புதுப் தடைந்த பித்தல்.
- 24/3, 24/6, 26/2 തഥരിൽ ഉണ്ണ நான்கு கல்வெர்டுகள் (2 நம்பர் கள்) பூர்த்தி செய்யப்பட்டன. 23/3-க்கான டெக் வலாப் போடும் ලකුදින இனிமேல் எடுக்கும் கொள்ளப்படும்.
- 5 கடலூர்—விருத்தாசலம் சாலேயின் 21—27 மைலில் உள்ள பாலத் கல்வெர்டுகளுக்கும் தற்கும் அபிவிருத்திகள் செய்தல்.
- வேவே ஆணே பிறப்பிக்கப்பட்டது.
- 6 கடலூர்—விருத்தாசலம் சாலேயின் 27—38 மைலில் பலமற்ற கல் பாலங்களேயும் வெர்டுகளேயும் புதுப்பித்தல்.

# 22nd November 1963]

### வேவேவின் பெயர்.

### (1)

கடலூர்—விருத்தாசலம் சாலேயின் 27-38 டைலில் உள்ள பாலங் களுக்கும் கல்வெர்டுகளுக்கும் அபிவிருத்திகள் செய்தல்.

- 8 கடலூர்—விருத்தாசலம் சாலேயின் 38—51 ഥെരിർ ഉണ്**ണ** പരാഥന്റ கல்வெர்டுக்கயும் பாலங்களேயும் புதுப்பித்தல்.
- 9 கடலூர்—விருத்தாசலம் சாவேயின் 51-73 തഥരി.
- 10 கடலூர்—விருத்தாசலம் சாலேரின் 5 /6. 59/4, 61/5, 64/5, 72/7 மைலில் உள்ள கல்வெர்டுகளேயும் பாலங்களேயும் புதுப்பித்தல்.
- 11 கடலார்—விருத்தாசலம் சாஃயில் 62/1 மைலில் உள்ள பாலத்னத யும் 65/6-ல் உள்ள கல்வெர்டை யும் புதுப்பித்தல்,
- 12 கடலூர்—விருத்தாசலம் சாஃயின் 0-,3/3 மைலில் உள்ள பலமாற கல் ெர்டுகளேயும் பாலங்களேயும் புதுப்பித்தல்.
- 13 கடலூ: விருத்தாசலம் சாலேயின் 25—30 ஓமலில் தற்ோதுள்ள தார் போடப்பட்ட ப தையை 22 அடிக்கு அகலப்படுத்துதல்.
- 14 கடலூர்—விருத்தாசலம் சாலேயின் 30—34 மைலில் சற்போதுள்ள தார் போடப்பட்ட பாதையை அடிக்கு அகலைப்படுத்துதல்.
- 15 கடலார்—விருத்தாசலம் சாஃயின் 34—38 பைலில் தற்போதுள்ள தார் போடப்பட்ட பாதையை 22 அழக்கு அ.லப்படுத்துதல்.
- 16 விரு ச்சாசலம்-உளுந்தார் பேட்டை தண்ணீர் ஊற்றி உறுதிப்படுத்தும் சாஜுயின் 0–5 மைதுல் 22 அடி கேஜீல் (water bound macadam) அ. லைத்திற்கு தார் போடுதல்.
- 17 விருத்தாசலம்-உளந்தூர் பேட்டை சாவேயின் 5-10 மைலில் 22 அடி அகலத்துக்குத் தார் போடுதல்.
- 18 விருத்தாசலம்—உளந்தூர் டூபட்டை சாலேயின் 10—13/5 மைலில் 22 அடி அவத்தக்குத் தார் போடு **5**0.

# fla.

(2)

- 27/7-க்கான டெக்குசன் முடிந்**த**ி விட்டன. 28/1, 2×/3 மைலில் டெக் போட வேண்டியுள்ளது.
- வேலே ஆணே பிறப்பிக்கப்பட்டது. 🗀

வேலே நடந்தேறி வருகிறது.

வேலே ஆணே பிறப்பிக்கப்பட்டது.

- 2/3 மைலிலுள்ள கல்வெர்டுக்கான கான்க்ரீட் යන්න முடிக்க விட்டது.
- சாமான்களேச் சேகரிக்கும் **අක්** மு டிந்துவிட்டது. 27/1-8 மைலில் துளே போடும் வேலே துவங்க யுள்ளது.
- 33/1 மைலில் கார் போடும் வேலே முடிந்து விட்டது.
- தார் போடும் வேவே முடிந்த விட்டது.
- முடி ந்துவிட்டது.
- தன் ணீர் ஊற்றி உறுதிப்படுத்**தும்** மெக்காடம் 3 n. 200 சாவே (water bound macadam) முடி ந்துவிட்டது; 9/1—8 மைலில தார் போடும் வேலே முடிந்த விட்டது.
- 11/1—8, 12/1-13/3 எமலில் தண் ணீர் ஊற்றி உறுதிப்படுத்தும் வேவே மெக்காடம் சாலே வேலே முடிவடைந்துவிட்டது. 10/1-5 கையில் ஒரு பக்கத்தில் குடைவு வேலேயும், சரினக்கல் கலக்கும் வேலேயும் முடிவகடந்த Leat.

# [22nd November 1963

### வேலேயின் பெயர்.

(1)

் நில். (2)

- 19 விருத்தாசலம்-உளுந்தூர் பேட்டை வேலே முடிந்து விட்டது. சாலேயின் 3/1 மைலில் உடைந்து விட்ட கல்வொட்டிற்குப் பதிலாக உள்ள பாலத்தைப் புதுப்பித்தல்.
- 20 விருத்தாசலம் வழியாகச் செல்லும் கடலூர்-சேலம் சாலேயின் 4/2-7/4 மைலிலுள்ள பலமற்ற கல் வெர்ட்டுகளேப் புதுப்பித்தல்.
- 21 விருத்தாசலம் வழியாகச் செல்லும் கடலூர்-சேலம் சாவே யின் 8/0 ; 13/0 மைலிலுள்ள பல மற்ற கல்வெர்ட்டுகளேப் புதுப் பித்தல்.
- 22 விருத்தாசலம் வழியாகச் செல் லும் கடலூர்-சேலம் சாலேயின் 14/3-19/0 തഥരി ഉണ്ണ பலமற்ற கல்வொட்டுகளேப் புதுப்பித்தல்.
- 23 விருத்தாசலம் வழியாகச் செல் ூலும் கடலூர்-சே ம் சாலேயின் 4/2—21/4 മെഥരി കാണ്ണ കാ வெர்ட்டுகளுக்கு அபிவிருத்திகள் செய்கல்.
- 24 விருத்தாசலம் வழியாகச் செல்லும் கடலூர்-சேலம் சாலேயின் 13/1. 11/4 மைலிலுள்ள பலமற்ற கல் வெர்ட்டுகளேப் புதுப்பித்தல்.
- 25 விருத்தாசலம் வழியாகச் செல் ஹம் கடலூர்–சேலம் சாலேயின் 20/4, 20/7 ഒഥരിച്ചാണ്ണ പര மற்ற கலவெர்ட்டுகளேப் புதுப் பித்தல்.

டெண்டர் பற்றி ஆலோசிக்கப்பட்டு வருகிறது.

87

APPENDIX III

# [Vide Answer to Starred Question No. 467 on page 567-1

Statement showing the places where colonies have been formed so far, for Narikoravars in the State, and the expenditure therefor.

District.	Location of the Colony.	Expenditure
(1)	(2)	(3)
tito y obligana sa 1125 Companya and Santana	- No. 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	RS.
1 Salem	Ammapalayam	18,750
2 Tiruchirappalli	Thuvagudi Poolambadi Karai Man,ckanpuram	4,500 8,250 4,500 4,500